

Руководство по эксплуатации

Термометр цифровой

RGK CT-103




4. Особенности и преимущества

Термометр RGK CT-103 – это прибор с возможностью выбора единиц измерения температуры °C/°F и низким энергопотреблением.

- LCD-дисплей с чётким и легко читаемым изображением;
- встроенный магнитный держатель;
- эргономичный корпус;
- простота и легкость в использовании.

5. Устройство прибора



1. Кнопка °C/°F
2. Кнопка HOLD/MAX/MIN
3. Кнопка вкл/выкл подсветки
4. Откидной измерительный зонд
5. Значение температуры
6. Единица измерения температуры

6. Работа с прибором

6.1 Включение/Отключение

Для начала работы откиньте измерительный зонд, термометр перейдет в режим отображения температуры. После включения термометр по умолчанию отображает единицу измерения в градусах Цельсия (°C).

Для выключения прибора уберите измерительный зонд, прибор автоматически выключится.

6.2 Переключение единиц изменения температуры

При коротком нажатии на кнопку , прибор переключает единицы измерения температуры с градусов Цельсия (°C) на градусы Фаренгейта (°F) и обратно в режиме реального времени.

6.3 HOLD/MAX/MIN

Кнопка **HOLD** позволяет зафиксировать текущие показания на дисплее. Повторное нажатие отключает фиксацию и возвращает прибор в текущий режим измерений.

Кнопка **MAX/MIN**: для отображения максимального и минимального значения нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3-х секунд. На экране отобража-

ВНИМАНИЕ!

⚠ Руководство по эксплуатации содержит сведения по безопасной работе и надлежащем обращении с прибором.

⚠ Обязательно прочитайте данное руководство перед первым использованием прибора.

1. Техника безопасности

- не используйте изделие, если в его работе возникли неполадки;
- не используйте изделие, если его корпус повреждён (трещины, сколы и др.);
- во избежание повреждения измерителя не открывайте его корпус и не вносите изменений в его внутренние схемы;
- используйте изделие только по назначению, в противном случае безопасность эксплуатации изделия может быть нарушена;
- соблюдайте безопасную дистанцию от оборудования, находящегося под напряжением;
- не храните и не используйте измеритель в местах с повышенной температурой или влажностью, сильным электромагнитным полем, во взрывоопасных и огнеопасных средах;
- если корпус термометра поврежден, прибор работает некорректно или на дисплее отсутствует изображение, прекратите использование и обратитесь в сервисный центр.

2. Назначение прибора

Термометр цифровой RGK CT-103 предназначен для контроля температуры жидкостей, сыпучих и полутвердых материалов, в том числе продуктов питания. Область применения: пищевая промышленность, бытовая сфера, научно-исследовательская деятельность, сельское хозяйство и другое.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество
Термометр цифровой RGK CT-103	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Батарея питания	1 шт.

ется «MAX» (максимальное значение температуры); повторно нажмите на кнопку  , на дисплее отобразится «MIN» (минимальное значение температуры). Повторное нажатие отключает фиксацию и возвращает прибор в режим измерения.

6.4 Подсветка

При коротком нажатии кнопки  включается подсветка экрана, при повторном нажатии подсветка экрана будет отключена. В случае если подсветку не выключить вручную, она отключится автоматически через 10 секунд.

7. Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений температуры, °C	от -40 до +300
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °C: в диапазоне от -40 до -30 °C включ. в диапазоне св. -30 до -20 °C включ. в диапазоне св. -20 до +100 °C включ. в диапазоне св. +100 до +200 °C включ. в диапазоне св. +200 до +300 °C включ.	 ±2,0 ±1,0 ±0,5 ±1,0 ±2,0
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °C - относительная влажность, %, не более	от -10 до +50 95
Разрешение ЖК-дисплея термометра, °C	0,1
Напряжение питания, В	3
Класс защиты	IP66
Источник питания	батарея, тип CR2032
Габаритные размеры, мм, не более - датчик температуры (диаметр×длина) - электронный блок (длина×высота×ширина)	 3,5×113,4 156,5×40×18,3
Масса, г, не более	72

8. Замена батареи

 Не выбрасывайте использованную батарею вместе с бытовым мусором. В целях защиты окружающей среды утилизация должна производиться в соответствии с местным законодательством.

Если батарея разряжена, прибор не отображает измеренные значения температуры. В этом случае следует заменить батарею на новую. Снимите крышку батарейного отсека на задней панели прибора. Замените разряженную батарею, соблюдая полярность. Закройте крышку.

9. Обслуживание и уход

При некорректной работе прибора следует немедленно прекратить его использование и обратиться в сервисный центр. Осмотр и ремонт должны производиться только квалифицированным специа-

листом соответствующей сервисной службы. Запрещается использовать абразивы, кислоту или растворители для очистки прибора.

10. Гарантийные обязательства

- гарантийный срок составляет 12 месяцев;
- дата производства обозначена первыми 4-мя цифрами серийного номера; первые две цифры обозначают год производства, вторые две цифры - месяц;
- неисправности прибора, возникшие в процессе эксплуатации в течение всего гарантийного срока, будут устранены сервисным центром компании RGK;
- заключение о гарантийном ремонте может быть сделано только после диагностики прибора в сервисном центре компании RGK.

Гарантия не распространяется:

- на батареи, идущие в комплекте с прибором;
- на приборы с механическими повреждениями, вызванными неправильной эксплуатацией или применением некачественных компонентов третьих фирм;
- на приборы с повреждениями компонентов или узлов вследствие попадания на них грязи, песка, жидкостей и т.д.;
- на части, подверженные естественному износу.

Все споры, возникающие в процессе исполнения гарантийных обязательств, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

